OBJ_ID	INDIRIZZO	DESCRIZION	ID_INT1	ID_INT2	ID_INT3
Ln2	Via Mantegna	tratti della rete fognaria con criticità	IS05	INS07	INS14
Ln3	Via Mantegna	tratti della rete fognaria con criticità	IS05	INS07	INS14
Ln4	Via Marconi	tratti della rete fognaria con criticità (sifone)	IS09		
Ln5	Via Mantegna	tratti della rete fognaria con criticità	IS05	INS07	INS14
Ln8	Via Mantegna	tratti della rete fognaria con criticità	IS05	INS07	INS14
Ln9	Via Amendola	tratti della rete fognaria con criticità (sifone)	INS07		

OBJ_ID	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2	ID_INT3	ID_INT4	ID_INT5
Pt1	Via Primo Maggio	criticità della rete fognaria - sfioratore	IS05	INS02	INS07	INS14	
Pt10	Via Domenichino	criticità della rete fognaria - sfioratore	INS02	INS03	INS07		
Pt11	Via Verga	criticità della rete fognaria - sfioratore	INS02	INS03	INS07		
Pt3	Via Giovanni Falcone	criticità della rete fognaria - sfioratore	INS02	INS03	INS07		
Pt5	Via Mantegna	criticità della rete fognaria - sfioratore	IS05	INS02	INS07	INS14	
Pt8	Via della Liberazione	criticità della rete fognaria - sfioratore	INS02	INS03	INS07		
Pt9	Via Mantegna	criticità della rete fognaria sfioratore	IS05	INS02	INS07	INS14	

OBJ_ID	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2	ID_INT3	ID_INT4	ID_INT5	ID_INT6
Po1	Quattro strade	area allagata in occasione degli eventi meteorici del novembre 2014	IS02					
Po2	Quattro strade	area allagata in occasione degli eventi meteorici del novembre 2014	IS02					
Po3	Quattro strade	area allagata in occasione degli eventi meteorici del novembre 2014	IS02					
Po4	Quattro strade	Aree potenzialmente inondabili per eventi eccezionali o catastrofici	IS02					
Po16	ND	Aree potenzialmente inondabili per eventi eccezionali o catastrofici	INS12					
Po26	ND	Aree potenzialmente inondabili per eventi di piena ordinaria e/o straordinaria	INS12					
Po28	ND	area allagata in occasione degli eventi meteorici del novembre 2014	IS02					
Po31	Quattro strade	Aree classificate come interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) per il reticolo secondario di pianura (RSP) nelle mappe di pericolosità del PGRA	IS02					
Po33	Quattro strade	Aree classificate come interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) per il reticolo secondario di pianura (RSP) nelle mappe di pericolosità del PGRA	IS02					
Po37	ND	Aree comprese nella fascia A del PAI e/o classificate come interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) per il reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) nelle mappe di pericolosità del PGRA	IS01	INS12				
Po38	ND	Aree comprese nella fascia B del PAI e/o classificate come interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) per il reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) nelle mappe di pericolosità del PGRA	IS01	INS12				
Po44	SP Paullese	sottopassaggio Paullese	INS11					
Po46	frazione Robbiano	necessità di intervento di spurgo del collettore fognario	IS4a	IS4b	IS4c	INS07		
Po47	frazione San Martino	allagamento durante eventi meteorologici straordinari con conseguente esondazione di corsi d'acqua nei terreni limitrofi	IS8a	IS8b	IS9	INS08		
Po48	frazione Mombretto	allagamento presso un'area altimetricamente ribassata al limite del centro abitato, ricorrente durante gli eventi di significativa intensità	IS5	INS05	INS06			
Po50	Via della Cerca	allagamento ricorrente durante gli eventi di significativa intensità	IS05	IS07	INS05	INS06	INS14	
Po52	Vie Borsellino e Via Falcone, frazione Robbiano	allagamenti per rigurgito idraulico della fognatura	IS4a	IS4b	IS4c	INS06	INS07	
Po53	Via della Cerca	allagamento attribuito al corso d'acqua limitrofo appartenente al reticolo idrico minore	INS13					
Po55	Intero territorio comunale	Mancato rispetto del limite dei 40 l/s/ha impermeabile	INS15					

KEY-MAP



LEGENDA

- Ambiti di trasformazione
- Reticolo artificiale privato
- Reticolo consortile di bonifica
- Reticolo idrografico minore
- Reticolo idrografico principale
- Criticità puntuali
- Criticità lineari
- Criticità poligonali
- Camerette allagate TR 100 anni

Allagamenti stato di fatto TR 100 anni

- h < 5 cm
- 5 cm < h < 20 cm
- 20 cm < h < 40 cm
- 40 cm < h < 60 cm
- 80 cm < h < 100 cm
- h > 100 cm

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

- Limite esterno della fascia "A"
- Limite esterno della fascia "B"
- Limite esterno della fascia "C"

Mappa pericolosità idraulica - Direttiva Alluvioni 2007/60/CE

Reticolo Principale RP

- Aree interessate da alluvioni frequenti, pericolosità elevata (H-P3)
- Aree interessate da alluvioni poco frequenti, pericolosità media (M-P2)
- Aree interessate da alluvioni rare, pericolosità bassa (L-P1)

Reticolo Secondario di Pianura RSP

- Aree interessate da alluvioni frequenti, pericolosità elevata (H-P3)
- Aree interessate da alluvioni poco frequenti, pericolosità media (M-P2)

Elementi rete di fognatura

- Scarichi
- Sfioratori
- Impianto di Sollevamento
- Impianto d'Infiltrazione
- Corso d'acqua non appartenente al reticolo idrico
- Acque sfiorate
- Sistema acque bianche
- Sistema acque miste
- Sistema acque reflue

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

GIUGNO 2021

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	A. MACONI		30.06.2021
VERIFICA	E. BOTTAZZI		30.06.2021
APPROVAZIONE	E. BOTTAZZI		30.06.2021

ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI
20127 MILANO – Via Dolomiti, 11\B – Tel. 02.49.47.10.67
Fax 02.39.29.27.58 – E-Mail: info@alteneingegneria.it
www.alteneingegneria.it
AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

Dott. Ing. GIUSEPPE FLOREALE
Dott. Ing. EMANUELE BOTTAZZI
Dott. Ing. ANDREA MACONI

MMI Modellistica e Monitoraggio Idrologico s.r.l.
Via Ariberto, 1
20123 Milano
Tel. 02 5811 3831
info@mmidro.it
http://www.mmidro.it/

Dott. Ing. STEFANIA MEUCCI
Dott. Ing. MATTEO QUADRIO

TITOLO

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA NELLO STATO DI FATTO TR 100 ANNI

TAVOLA A

	N°	Descrizione	ESEGUITA DA	Data
EMISSIONE	A	PRIMA EMISSIONE	A. MACONI	GIU. 2021
REVISIONI	B	RICHIESTA MODIFICHE DA GRUPPO CAP	A. MACONI	SETT. 2021

Numero elaborato	TIPOLOGIA	COMMITTENTE	COMMESSA	DOCUMENTO	NUMERO	SCALA
	SI	156-01	08-21	DI	TAV.1.3a	1:5000